

Водосточная система Lindab (Швеция)

| Наименование | Система Ø 125/87 | Система Ø 150/100 |
|---|------------------|-------------------|
| Желоб водосточный R, L=3 м | € 20,67 | € 25,65 |
| Соединитель желоба RSK | € 4,79 | € 5,11 |
| Заглушка RG | € 3,17 | € 3,38 |
| Заглушка RG | € 24,54 | € 28,98 |
| Внутренний прямой угол желоба RVI | € 24,54 | € 28,98 |
| Внешний угол желоба RVY 135° | € 36,81 | € 43,47 |
| Внутренний угол желоба RVY 135° | € 36,81 | € 43,47 |
| Крюк желоба K21, L=210 мм | € 4,01 | € 4,37 |
| Крюк желоба K07, L=70 мм | € 3,24 | € 3,56 |
| Регулируемый крюк SSK | € 3,31 | € 3,45 |
| Подвесная лента STAG | € 1,76 | € 1,76 |
| Одиночная воронка VATK (под заказ) | € 45,56 | € 47,04 |
| Приемная воронка OMV | € 8,70 | € 10,28 |
| Водосточная труба SROR с сужением для соединения, L=3 м | € 27,24 | € 32,64 |
| Соединительная труба MST, L=1 м | € 11,09 | € 13,31 |
| Колено BK, 70° | € 9,12 | € 11,65 |
| Колено трубы с соединителем BM, 70° | € 9,61 | € 12,08 |
| Колено BK, 85° | € 15,91 | € 16,65 |
| Колено BK, 45° | € 15,91 | € 16,65 |
| Сливное колено UTK | € 11,65 | € 13,27 |
| Соединительное колено SOKN (под заказ) | € 33,73 | € 36,65 |
| Держатель трубы SSVH | € 2,99 | € 3,24 |
| Держатель трубы под штырь SSV | € 2,99 | € 3,24 |
| Штырь оцинкованный SST | € 2,35 | € 2,85 |
| Регулируемый тройник GROR | € 37,81 | € 42,15 |
| Сливная труба откидная FUTK (под заказ) | € 29,65 | € 32,25 |
| Соединительная муфта SRORM (под заказ) | € 5,74 | € 8,24 |
| Универсальный переходник MRT (под заказ) | € 3,10 | € 3,10 |
| Декоративная накладка для крюка TB (под заказ) | € 2,96 | € 3,24 |

*Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на момент оплаты.

Так же в нашей компании представлена продукция :

Мягкая черепица, Керамическая черепица, Цементно-песчанная черепица, Композитная черепица, Металлочерепица, Фальцевая кровля, Кровельный сланец, Профнастил, Гидро- и Пароизоляционные пленки, Утеплитель, ОСП, Металлические изделия с полимерным покрытием, Мансардные окна, Виниловый и Металлический сайдинг, Системы обогрева и снегозадержания кровли.